

Milano 22 febbraio 2020

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano  
Via C. Freguglia, 1, 20122 Milano MI

UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Milano Est  
Via Giov. Paolo I, 8 - 20070 Vizzolo Predabissi  
Via Don Gnocchi, 62 – 20064 Gorgonzola

Poste Italiane SpA  
Responsabile C.S. Peschiera B.  
Via Archimede 2 - 20068 Peschiera Borromeo

Oggetto: situazione amianto, sospetto di grave rischio e pericolo nei centri C.S.I. Linate e C.S. Peschiera Borromeo di Poste Italiane SpA.

Relativamente al Centro Smistamento Peschiera Borromeo, premesso che:

1. Nelle scorse settimane nel centro è circolata la notizia (tramite un volantino del sindacato SLG Poste ed un'assemblea del sindacato SLC CGIL) del rinvenimento di amianto in alcuni reparti del centro ad opera di un'azienda esterna durante lavori di manutenzione (?);
2. Il centro risulta stato edificato sin dagli anni '70/'80 e nel corso dei decenni non è stata rilevata/comunicata ufficialmente nessuna presenza di amianto;
3. Nei documenti di valutazione rischi, noti agli RLS, nel corso degli anni non risultava alcuna indicazione sul tema amianto;
4. Nelle scorse settimane Poste ha dichiarato di aver effettuato rilevamenti sulla eventuale presenza di amianto disperso nell'ambiente, riportandone un esito negativo;
5. Poste Italiane, stando alla dinamica nota, a distanza di decenni, è incappata in modo assolutamente accidentale e casuale nel rinvenimento di amianto.

Relativamente al Centro Scambi Internazionali Linate aeroporto, premesso che:

1. Il centro è una sezione staccata del C.S. Peschiera Borromeo; nel centro, è dichiarata la presenza di amianto; Poste ha compiuto lavori di ristrutturazione (oltre 10 anni fa) procedendo al confinamento di travi e pilastri di acciaio rivestiti di amianto tramite coperture in alluminio e pannellature;
2. Le suddette opere di confinamento nel corso degli anni si sono degradate e danneggiate presentando oggi infiltrazioni di umidità, ammaccature, lesioni, parti staccate, giunture divelte, pannelli deformati, senza che Poste sia intervenuta per ripristinarne l'integrità;
3. Lungo il perimetro, a terra, sono presenti polveri con frammenti di materiale di vario tipo, mentre la pulizia degli ambienti viene effettuata in modo generico e superficiale;
4. Il piano terra presenta una situazione di degrado complessivamente più rilevante rispetto al primo piano, vanno evidenziate la presenza di infiltrazione di acqua piovana nel bagno delle donne il cui contro-soffitto risulta lesionato e putrescente, nonché la presenza di un ventilatore posizionato a pochi centimetri dai pannelli di confinamento col cavo di alimentazione che fuoriesce dagli stessi coperto di polveri.

La scrivente O.S. ritiene opportuno chiedere che vengano compiute delle verifiche in merito a quanto riportato in oggetto ed esemplificato nello scritto, procedendo, là dove ne sussistano le condizioni, ad applicare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si allegano:

- Numero 21 foto relative alla situazione del CSI Linate;
- Numero 3 volantini di informazione per i lavoratori: Volantino SLG, Amianto Peschiera Linate, Amianto che fare.

Sindacato Intercategoriale Cobas  
Via B. Celentano, 5 - 20132 Milano

Comitato per la difesa della salute  
nei luoghi di lavoro e nel territorio  
Via Magenta, 88 - 20099 Sesto San Giovanni

CUB Poste – Collettivi unitari di base  
Via Lombardia, 20 20131 Milano

